



Développement Logiciel à IJCLab

AGATA France 2022

Nicolas DOSME



Développements - Topology Manager






Développements - Topology Manager


Integration électronique phase 2 (Souhir ELLOUMI)

Clusters	Position	Crystals	Color	GGP	Pace	Stare	GTS	Anode
atc01	11	<u>a010</u>	A	<u>ggp081</u>	XXX	XXX	33	$\underline{anode81}$
		<u>b011</u>	В	<u>ggp082</u>	XXX	XXX	34	$\underline{anode82}$
		<u>c009</u>	С	<u>ggp083</u>	XXX	XXX	35	$\underline{anode83}$
atc03	8	<u>a002</u>	A	<u>ggp055</u>	XXX	XXX	24	anode55
		<u>c007</u>	С	XXX	pace01	stare01	151	c6400-02
atc06	6	<u>a008</u>	A	XXX	pace02	stare03	152	c6400-02
		<u>b009</u>	В	XXX	pace04	stare02	154	c6400-02
		<u>c002</u>	С	<u>ggp071</u>	XXX	XXX	20	$\underline{anode71}$
		<u>a015</u>	A	<u>ggp074</u>	XXX	XXX	12	$\underline{anode74}$
		1.04.4		0.00			4.0	1 50





• SQM (STARE Queue Manager) - Monique TAURIGNA





Développements – Topology Manager

- Automatisation banc de test STARE
 - Agrégation de différente briques développées par Mathieu CAHOREAU (Souhir ELLOUMI)

- « Back pressure software »
 - Gestion d'envoie de messages start/stop vers l'électronique via IPBus (Souhir ELLOUMI)



Support DCOD

- Support Acquisition AGATA (Installation, ajout de noeud,...)
- Création d'une machine virtuelle TM + DCOD (replay possible)
- DCOD dispo via PEM système de distribution utilisé pour nos outils
 - Debian-stretch Debian-jessie Debian-wheezy Debian-buster Debian-bullseye
 - Ubuntu-trusty Ubuntu-xenial Ubuntu-bionic Ubuntu-focal(20.04) Ubuntu-jammy(22.04)
 - CentOS-6 CentOS-7



Support DCOD

- Correction Bug PMH (Souhir ELLOUMI)
 - Pas d'impact sur Narval dans AGATA)
 - Problème de publication d'informations
 - Impact pour la « back pressure soft »
 - Graphana à Legnaro (Alain GOASDUFF) : affichage incorrecte de l'utilisation des buffers








 Correction Bug acteur generic (error_code)

 Docker à Lyon avec Narval Standalone





- Nouvelle version stable de DCOD a venir
 - À propager dans la DAQ d'AGATA (pas de modification de l'API)
 - Mise à jour du PEM
- Utilisation d'une version du compilateur plus récente
 - gcc plus récent pour les acteurs (meilleure performance ?)
- Continuer le support
- SQM: RUDP
- TM: Amélioration des fichiers de configuration PACE/STARE